

PROTOKÓŁ  
kontroli

Data 21.08.2023

L. dr. 6762

Przebieg kontroli 21  
Zwardzkie 0

W dniu 21 sierpnia 2023 r. dokonano kontroli:

planu zabudowy przy ul. Dębowej w  
w ramach ubezpieczenia wieloletniego

Obecni:

Przedstawiciel(e) organu administracji państwowej:

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, organ)

A. J. Mandelke - st. insp. ZUS Strzelce Op.

Strony i ich pełnomocnicy:

S. Bina Skrobawa - przedstawiciel M. H. G. Zwardzkie

inne osoby:

S

Dokonano kontroli:

f. w.

(gdzie, czego i jakich dokonano czynności)

Instalono co następuje:

Wskazano kontrolę planu zabudowy przy ul. Dębowej w Zwardzkiem, zgodnie z planem zabudowy. Na planie zabudowy znajdują się urządzenia zabudowane tj. maszyny, urządzenia oraz meble, komora, budynek, kiosk, obelisk, kula, strażak, dwa stołki, ławy, urządzenie street workout parku.  
Plan wyposażony w tablicę informacyjną z regulaminem.  
Podczas kontroli stwierdzono, że urządzenia zabudowane są sprawnie funkcjonujące i w pełni bezpieczne.  
Podczas kontroli stwierdzono, że w oparciu o protokół kontroli w sprawie technicznego urządzenia z dnia 07.10.2022 r. z zaleceniami konserwacji i naprawy urządzeń EPD, - wykonanych napraw w okresie 2022 - oraz protokół kontroli wykonanego w dniu 14.08.2022 r. wykonano dokumentację fotograficzną.

*[Handwritten signature]*

Strony obecne przy dokonywaniu kontroli złożyły następujące wyjaśnienia i uwagi:

*[Handwritten signature]*

Protokół odczytano wszystkim obecnym

*Sabina Skrobawia*

GMINA ZAWADZKIE  
ul. Dębowa 13  
47-120 Zawadzkie

(podpisy stron i osób obecnych)

Starszy inspektor  
nadzoru budowlanego  
*[Signature]*  
Jan Mandelku

(podpisy osób dokonujących kontroli)

dmówili podpisania protokołu (nie podpisali protokołu) z powodu

W dniu 21. sierpnia 2023 r. dokonano kontroli:

Dnia 21. 08. 2023

L. dz. 0163

Przebieg do planowania

plac zabaw przy ul. Strzeleckiej  
Zsłabowice - w ramach ul. Serp. wsiadki

Obecni:

Przedstawiciel(e) organu administracji państwowej:

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, organ)

A. Mandelke - st. insp. DNB Strzelecki

Strony i ich pełnomocnicy:

A. Skrobawa - prebst. MKB Zawadzkie

inne osoby:

Dokonano kontroli:

(gdzie, czego i jakich dokonano czynności)

Ustalono co następuje:

Podczas kontroli stwierdzono, że przy ul. Strzeleckiej w Zsłabowicach znajduje się plac zabaw, na którym znajduje się: zjeżdżalnia, ścianka wspinaczkowa, most linowy, huśtanka, tunel, pochyły podest z dwiema równoległymi ściankami boczowymi.  
Podczas kontroli stwierdzono, w związku z tymczasem zabranie do wykonania robót budowlanych z udziałem zaprawy cementowej i zdrowia ich wyeliminować.  
Podczas plac podestach ogrodniczych, ścianki boczowe z regulacyjnymi. Podczas kontroli przedmiotowy protokolant kontroli w dniu 20.08.2023 z zaleceniami dotyczącymi konserwacji.  
Wyeliminować dokumentację fotograficzną.

*[Handwritten signature]*

Strony obecne przy dokonywaniu kontroli złożyły następujące wyjaśnienia i uwagi:

*[Handwritten signature]*

Protokół odczytano wszystkim obecnym

*Sabina Skrabawa*

Starszy inspektor nadzoru i nadzoru  
Jan Mandelka

GMINA ZAWADZKIE  
ul. Dębowa 13  
47-120 Zawadzkie

(podpisy stron i osób obecnych)

(podpisy osób dokonujących kontroli)

nie odmówili podpisania protokołu (nie podpisali protokołu) z powodu

W dniu 21 sierpnia 2023 r. dokonano kontroli:

Dnia 21.08.2023

L. dz. 6764

Przeznaczono do robotwienia

Obecni:

Przedstawiciel(e) organu administracji państwowej:

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, organ)

A. J. Mandelke - st. insp. PINA Strzelce Op.

Strony i ich pełnomocnicy:

Eliane Skrobane - przedstawiciel RHO Zawadzkie

inne osoby:

Dokonano kontroli:

(gdzie, czego i jakich dokonano czynności)

(Ustalono co następuje:

Podczas kontroli stwierdzono że przy ul. Powstańców 81 w Zawadzkiem znajduje się plac zabaw, na którym znajduje się 40 urządzeń zabawowych: zjeżdżalnia, ławeczki, krzesełka, ławeczki, wspaniałe oraz pochylnia.

Plac wyposażony w stół do formacji wraz z wyposażeniem.

Podczas kontroli ustalono stwierdzono, że urządzenia zabawowe są sprawnie funkcjonujące i nie stanowi zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia dla użytkowników.

Podczas kontroli przedstawiono do przeglądu protokoły kontroli dokonanej z dnia 20.09.2022 r. w sprawie krzesełek, zasypki fundamentów, pomiarów osad w studniach, pomiarów brzośki. W zalecenie wykonano w urcu kwiecień 2023 (sprawdzono z poprzedni



Dnia 21.08.2023

L. dz. 6765

W dniu 21.08.2023 r. dokonano kontroli:

placu zabaw przy ul. Nowe Osiedle  
w Zawadzkiem w ramach ubezpieczenia inwestycji

Obecni:

Przedstawiciel(e) organu administracji państwowej:

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, organ)

A. J. Mandelke - st. insp. PWA Szczecin

Strony i ich pełnomocnicy:

Anna Skrobienie - przedstawiciel PWA w Zawadzkiem

inne osoby:

Dokonano kontroli:

f.w.

(gdzie, czego i jakich dokonano czynności)

Instalono co następuje:

W ramach kontroli stwierdzono, że przy ul. Nowe Osiedle  
zrealizuje się plac zabaw, na którym zrealizuje się  
w tym miejscu zabawy i huśtawki, kładki, ścieżki  
wspomagające, siki drewniane, drewniany, z drewna wyprodukowane  
podłogi, ławki drewniane.  
W ramach podsumowania kontroli stwierdzono, że przedmiotowa  
zabawka są sprawne technicznie i w całości wykonane zgodnie  
z wymaganiami i zdrowie, jako użytkownikom.  
Podsumowanie kontroli przedłożone do uwzględnienia protokołu kontroli  
obserwacji - wersja z dn. 20.09.2022 w którym są zalecenia  
uzupełnienia materiałów i konserwacja urządzeń, zalecenia  
wykonane w czerwcu kwietnia 2023 r. Ponadto przedstawione  
protokoły kontroli w czerwcu 11-V-2023.  
Wzrost czasu do czasu, aby fotografować.

*[Handwritten signature]*

Strony obecne przy dokonywaniu kontroli złożyły następujące wyjaśnienia i uwagi:

*[Handwritten signature]*

Protokół odczytano wszystkim obecnym

*Sabina Sknebania*

Starszy inspektor nadzoru budowlanego  
*Jan Mandelka*

GMINA ZAWADZKIE  
ul. Dębowa 13  
47-120 Zawadzkie

(podpisy stron i osób obecnych)

(podpisy osób dokonujących kontroli)

Imówili podpisanie protokołu (nie podpisali protokołu) z powodu